

4. Расчет и проектирование импульсных устройств на транзисторах. Под ред. М. Д. Штерка. М., «Советское радио», 1964.
 5. С. В. Кулаков. Управляемые мультивибраторы на транзисторах. М.—Л., «Энергия», 1966.

Поступило в редакцию
7 апреля 1967 г.

УДК 681.142.621

Г. П. БЕЗНОСОВ, Н. В. ЛИТВИНОВ, А. В. САМОШИН
(Новосибирск)

О РАСЧЕТЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА НА ФЕРРИТОВЫХ ПОРОГОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Целью настоящей работы является расчет и оценка погрешности аналого-цифрового преобразователя (АЦП), работающего по принципу совпадения с периодическим считыванием результата преобразования. АЦП такого типа обладают, как правило, большим быстродействием, схемно очень просты и имеют динамическую ошибку, значительно меньшую, чем АЦП поразрядного и развертывающего уравновешивания.

Рассматриваемый преобразователь состоит из m пороговых элементов [1] соответственно числу уровней квантования измеряемой величины. Схема порогового элемента и его характеристика приведены на рис. 1, 2. Разность $\Delta I = I_1'' - I_1'$ определяет ши-




Рис. 1.




Рис. 2.

рину характеристики порогового элемента, т. е. величину шага квантования по уровню преобразуемого тока. Значение измеряемой величины определяется номером сработавшего порогового элемента. Работа преобразователя, изображенного на рис. 3, описана в [2] и поэтому здесь не рассматривается.

Расчет преобразователя основан на определении ампервитков пороговых элементов по формуле

$$H = \frac{0.4\pi I W}{l_{cp}} a I W. \quad (1)$$

Используя (1), найдем ампервитки j -го порогового элемента, образованного двумя ферритовыми сердечниками Φ_{j1} и Φ_{j2} с расположеннымными на них обмотками.

Так как величины порогов I_1^{j-1} и I_1^j известны, то ампервитки для Φ_{j1} определим из условия срабатывания порогового элемента

$$a (I_1^{j-1} W_1 - I_3 W_3) = H_c, \quad (2)$$

где W_1 — число витков входной обмотки; W_3 — число витков обмотки смещения; H_c — коэрцитивная сила сердечника.

Полагая для простоты $W_1 = W_3 = W$, получим

$$I_3 = I_1^j - 1 - \frac{H_c}{a W}. \quad (3)$$




Рис. 3.

Значение импульсного тока I_2 определим из равенства

$$I_2 W_2 = I_1^j W_1 - I_3 W_3, \quad (4)$$

где W_2 — число витков обмотки считывания.

Используя условие $W_1 = W_3 = W$ и формулу (3), из (4) получим

$$I_2 = \frac{W}{W_2} \left(\Delta I + \frac{H_c}{a W} \right). \quad (5)$$

Таким образом, задаваясь числами витков W и W_2 , по формулам (3) и (5) определим токи I_3 и I_2 . Для определения числа витков выходной обмотки воспользуемся выражением [3]

$$U_{cp} = \frac{2 W_5 S B}{t_n},$$

где S — площадь сечения сердечника; $B \approx B_r$; t_n — время переключения сердечника.

Число витков обмотки считывания W_2 и амплитуду тока I_2 , а также входные и выходные обмотки для второго сердечника Φ_{j2} порогового элемента берем такими же, как и для первого сердечника Φ_{j1} . Следовательно, для второго сердечника остается только определить ампервитки смещения. Это делается по условию, аналогичному (2):

$$-a(I_4 W_4 - I_1^j W) = -H_c. \quad (6)$$

Если принять $W_3 = W_4$, то значение тока смещения I_4 второго сердечника можно найти по формуле

$$I_4 = \frac{1}{a W} (a I_1^j W + H_c). \quad (7)$$

Таким образом, зная токи смещения I_3 , I_4 и пороги срабатывания элементов, которые определяются шагом квантования по уровню преобразуемой величины, можно по выше-приведенным соотношениям рассчитать все пороговые элементы преобразователя.

Рассмотрим максимальную величину статической погрешности такого преобразователя. Статическая погрешность определяется погрешностью дискретности ΔI и по-

грешностью, вызываемой нестабильностью порогов срабатывания элементов. Из (2) и (6) видно, что пороги определяются величинами тока смещения I_3, I_4 и коэрцитивной силы H_c , поэтому их нестабильность обусловливает нестабильность порога. Влиянием нестабильности токов смещения можно пренебречь, считая, что стабильность источников тока смещения достаточно высока по сравнению со стабильностью величины H_c . Нестабильность же H_c в основном определяется изменением H_c вследствие колебания температуры. Изменение H_c на $H_c \pm \Delta H_c$ эквивалентно изменению входного тока на величину $\frac{\Delta H}{a W}$, где W — число витков входной обмотки. Исходя из этого, максимальную статическую ошибку преобразователя $\delta_{\max \text{ ст}}$ можно представить в виде

$$\delta_{\max \text{ ст}} = \Delta I + \frac{|\Delta H|_{\max}}{a W}.$$

Эта формула показывает, что путем увеличения числа витков входной обмотки можно уменьшить погрешность, определяемую нестабильностью порогов срабатывания пороговых элементов. Но, с другой стороны, увеличение числа витков входной обмотки вызывает увеличение ее постоянной времени τ , что приводит к появлению динамической ошибки, сравнимой с $\delta_{\max \text{ ст}}$, если скорость изменения преобразуемой величины $X'(t)$ не равна нулю. Величина динамической ошибки пропорциональна величине τ и производной преобразуемого процесса $X'(t)$. Поэтому общую максимальную ошибку преобразователя можно записать так:

$$\delta_{\max} = \Delta I + \frac{|\Delta H|_{\max}}{a W} + \tau(W) |X'(t)|_{\max}, \quad (8)$$

где $\tau(W) = \frac{L}{R} = \frac{\alpha W^2}{R}$; R — активное сопротивление входной цепи; α — коэффициент, зависящий от марки сердечника и конструктивных особенностей обмотки.

Так как с увеличением W второе слагаемое формулы (8) уменьшается, а третье увеличивается, то существует такое оптимальное значение количества витков $W_{\text{опт}}$, при котором величина δ_{\max} принимает минимальное значение. Значение $W_{\text{опт}}$ нетрудно найти из (8):

$$W_{\text{опт}} = \sqrt[3]{\frac{|\Delta H|_{\max} R}{2a \alpha |X'(t)|_{\max}}}.$$

В заключение заметим, что в литературе имеются сообщения о ферритовых сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса, магнитные свойства которых практически не изменяются при колебаниях температуры в пределах от 0 до 100°С. Поэтому применение таких сердечников при построении преобразователей позволит несколько уменьшить погрешность преобразования.

ЛИТЕРАТУРА

- Г. П. Безносов, Б. П. Зеленцов, А. В. Самошин. Пороговый элемент. Авторское свидетельство № 163798.—Бюллетень изобретений, 1964, № 13.
- Г. П. Безносов, Б. П. Зеленцов, А. В. Самошин. Аналогово-цифровой преобразователь. Авторское свидетельство № 179092.—ИПОТЗ, 1966, № 4.
- Б. И. Аранович, Б. В. Шамрай. Электромагнитные устройства автоматики. М.—Л., «Энергия», 1965.

Поступило в редакцию
5 января 1967 г.